SOLIDWORKS Tips

2 | 3 trucos para modelar más rápido con SOLIDWORKS

Estos son los 3 trucos que pueden acelerar tu proceso de diseño.
Hoy, nos centramos en el entorno de Croquis.

TRUCO Nº1

Cambiar de plano activo

En un Croquis 3D, puedes usar la tecla Tabulador Tab para poder cambiar el plano activo sobre el que dibujar. Si te fijas en la dirección de los ejes que están justo en el puntero del ratón (XYZ), podrás ver cómo cambian de dirección y plano.

TRUCO Nº2

Duplicar elementos

Puedes duplicar elementos dentro del croquis pulsando la tecla Control Ctrl para seleccionar y arrastrando el elemento hacia otra nueva posición.



Dpto. Soporte al Cliente de SOLIDBI
20018 Donostia
943 453 650

TRUCO Nº3

Accesos rápidos del ratón y teclado

Utiliza los accesos rápidos del ratón y del teclado para agilizar el diseño del croquis.

PARA EL TECLADO

Tecla A: Convierte la línea que se está dibujando en arco.



Tecla S: Acceso rápido a funciones



Moverse entre vistas: Puedes girar la vista del 3D 90º hacia cualquiera de las direcciones con el comando que mostramos en la imagen:

También podemos usar la tecla espaciadora para abrir la vista de cubo 3D y seleccionar la vista deseada.

PARA EL RATÓN

Clic derecho sobre cualquier punto y mantener. Cuando nos desplazamos hacia algún lado, aparece un círculo en el que tenemos las herramientas más típicas de croquis.

Dpto. Soporte al Cliente de SOLIDBI
20018 Donostia
943 453 650