


SOLIDWORKS Tips

12 | Pintar piezas


Pintar piezas dentro de SolidWorks es fácil y sencillo.

Podemos acceder al apartado de apariencias, escenas y calcomanías para empezar a pintar nuestras piezas.


En el apartado de entorno de pieza, después de escoger un color entre las variedades que nos ofrece SolidWorks, simplemente hacemos doble clic y esta se pintará al completo.




Esta manera es muy rápida para pintar piezas completamente de un color, pero ¿si no queremos pintarla toda del mismo color? siempre podremos arrastrar un color y soltarlo en la cara que se quiera pintar. Al soltar aparecerán varias opciones en las cuales nos dejará pintar la cara de esa pieza, la operación al completo, el sólido o la pieza.



Haciendo clic sobre la cara también nos dará la opción de pintarla.



Vamos a poder copiar las apariencias de caras, sólidos, operaciones o piezas para trasladarlas a otras mediante la opción “copiar apariencia”.



También puedes cambiar las escenas y/o pegar calcomanías dentro de tus piezas o ensamblajes.

¡Echa un vistazo a las posibilidades que ofrece SolidWorks para cambiar la apariencia de tus diseños! Puedes hacer cosas increíbles.

