

SOLIDWORKS Tips


22 | Filtros de selección

¿Tardas mucho en seleccionar los elementos que te interesan en la zona de gráficos? SOLIDWORKS nos permite seleccionar muchas clases de elementos: aristas, caras, vértices, puntos, sólidos, cotas, croquis... y un largo etcétera.

Muchas veces resulta difícil seleccionar lo que nos interesa entre tanto elemento.

SOLIDWORKS brinda la solución a esto a través de los filtros de selección, que ayudan a seleccionar elementos de tipo específico en la zona de gráficos o en la hoja de dibujo.

Para sacar la barra de herramientas de Filtros de selección haz clic derecho en el Gestor de comandos y en Filtro de selección. Aparecerá una pequeña ventana con la barra de herramientas que podrás colocar en cualquiera de los bordes de la interfaz



Los siguientes botones en la barra de herramientas te permiten especificar el comportamiento del Filtro de selección:

	Activa o desactiva los filtros de seleccionados. También puede presionar F6.
	Borra todos los filtros seleccionados.
	Selecciona todos los filtros.
	Todos los demás elementos similares a los seleccionados, como por ejemplo caras, aristas y vértices, se seleccionan y las selecciones originales se cancelan.

Los otros botones en la barra de herramientas son filtros específicos. Selecciona los filtros para hacer coincidir los elementos que deseas seleccionar en la zona de gráficos.

	Filtrar vértices		Filtrar cotas/anotaciones de taladro
	Filtrar aristas		Filtrar símbolos de acabado superficial
	Filtrar caras		Filtrar tolerancias geométricas
	Filtrar conjuntos de superficies		Filtrar notas/globos
	Filtrar cuerpos sólidos		Filtrar indicaciones de referencia
	Filtrar ejes		Filtrar símbolos de soldadura
	Filtrar planos		Filtrar cordones de soldadura
	Filtrar puntos de croquis		Filtrar datos indicativos
	Filtrar croquis		Filtrar roscas cosméticas
	Filtrar segmentos de croquis		Filtrar bloques
	Filtrar puntos medios		Filtrar símbolos de espiga
	Filtrar centros de círculos		Filtrar puntos de conexión
	Filtrar líneas constructivas		Filtrar puntos de recorrido

Los siguientes botones en la barra de herramientas te permiten especificar el comportamiento del Filtro de selección:

	Activa o desactiva los filtros de seleccionados. También puede presionar F6.
	Borra todos los filtros seleccionados.
	Selecciona todos los filtros.
	Todos los demás elementos similares a los seleccionados, como por ejemplo caras, aristas y vértices, se seleccionan y las selecciones originales se cancelan.

Los otros botones en la barra de herramientas son filtros específicos. Selecciona los filtros para hacer coincidir los elementos que deseas seleccionar en la zona de gráficos.

	Filtrar vértices		Filtrar cotas/anotaciones de taladro
	Filtrar aristas		Filtrar símbolos de acabado superficial
	Filtrar caras		Filtrar tolerancias geométricas
	Filtrar conjuntos de superficies		Filtrar notas/globos
	Filtrar cuerpos sólidos		Filtrar indicaciones de referencia
	Filtrar ejes		Filtrar símbolos de soldadura
	Filtrar planos		Filtrar cordones de soldadura
	Filtrar puntos de croquis		Filtrar datos indicativos
	Filtrar croquis		Filtrar roscas cosméticas
	Filtrar segmentos de croquis		Filtrar bloques
	Filtrar puntos medios		Filtrar símbolos de espiga
	Filtrar centros de círculos		Filtrar puntos de conexión
	Filtrar líneas constructivas		Filtrar puntos de recorrido