



Dpto. Soporte al Cliente de SOLIDBI

¿Sabías que SolidWorks dispone de Apariencias Avanzadas?

Pintar piezas dentro de SolidWorks es fácil y sencillo pero las apariencias avanzadas nos brindan la oportunidad de ir más allá en nuestros acabados.

Podemos controlar incluso la **iluminación o imitar un acabado superficial en cualquier cara, operación o pieza.**

Sobre SOLIDBI

Somos distribuidores oficiales de SOLIDWORKS.

Nuestro equipo técnico cuenta con **más de 20 años implantando soluciones de CAD/CAM/CAE/PDM.**



eTips APARIENCIAS AVANZADAS

¿Cómo se hace?

Para esto, una vez escojamos la opción de Apariencia al seleccionar una cara, tendremos que entrar en el **modo avanzado**. En este modo, podremos cambiar el tipo de iluminación de nuestras pinturas o colores. También podremos incluir un efecto de acabado superficial a las caras que queramos.

Un ejemplo

Por ejemplo, podremos darle un efecto de Cepillado, arenado, bruñido, forjado...e incluso darle una apariencia de malla circular o romboidal de taladro.

Estas apariencias pueden incluso usarse para sustituir operaciones muy costosas de tiempo y recursos. ¡Son muy reales!

